


# Studie zur Ermittlung der Asbestfaserfreisetzung bei Asbestzementplattenbruch

durchgeführt im Auftrag der

Stadt Wien  
Wiener Umweltschutzabteilung  
Magistratsabteilung 22  
Magistrat der Stadt Wien  
Dresdner Straße 45  
A-1200 Wien

Studie abgeschlossen im Dezember 2017

  
Dr. Lydia Sedlacek

  
Dr. Robert Sedlacek

## Inhaltsverzeichnis

1	Abstract/Zusammenfassung.....	3
2	Umfang und Zweck.....	4
3	Literaturrecherche.....	4
4	Allgemeines.....	4
4.1	Zugrundeliegende Normen und Gesetze.....	4
4.2	Asbest aus technischer Sicht - allgemeines.....	5
4.3	Asbest aus umwelttechnischer und medizinischer Sicht - allgemeines.....	5
5	Ergebnisse.....	6
5.1	Ergebnisse der Literaturrecherche.....	6
5.2	Aufbau der Versuchsanordnung.....	7
5.3	Durchführung der Versuche.....	7
5.4	Ergebnisse.....	9
6	Diskussion/Schlussfolgerungen.....	9

## 1 Abstract/Zusammenfassung

Häufig werden asbesthaltige Dach- und Fassadenplatten unsachgemäß demoniert und brechen. An den Bruchkanten werden Asbestfasern unkontrolliert freigesetzt. Das gegenständliche Projekt bringt eine Klärung über das Ausmaß der Faserfreisetzung.

Sowohl die deutsch- als auch die englischsprachige Literatur gibt nur Luftfaserkonzentrationen (Fasern pro Kubikmeter Raumluft, F/m<sup>3</sup>) von Asbestfasern wieder. Dabei werden sowohl produktionsspezifische Faserkonzentrationen, Faserkonzentrationen beim kontrollierten Rückbau und Faserkonzentrationen beim sogenannten unkontrollierten Rückbau untersucht, gemessen und veröffentlicht. Darüber gibt es eine Vielzahl an Studien, welche die Umgebungsluft sowohl innerhalb von kontaminierten Gebäuden, als auch in der Außenluft angeben. Untersuchungen zur absoluten Faserfreisetzung (Fasern pro cm Bruchkante) konnten in der Literatur nicht gefunden werden.

Die tatsächliche Faserkonzentration bezogen auf eine Bruchlänge (z. B.: 1 cm) beim Bruch einer Faserzementplatte, wie sie zum Beispiel beim unsachgemäßen Rückbau von Faserzementplatten von Dächern oder an Fassaden passiert, wurde bis dato nicht näher untersucht. Dies ist insofern interessant, da dies einen in der Praxis sehr häufigen Fall darstellt. Die Gesamtmenge an lungengängigen Fasern ergibt dann das Potential für eine etwaige Gesundheitsgefährdung an. Erst bei Kenntnis der tatsächlichen freigesetzten Fasermenge kann mittels Simulationssoftware eine Ausbreitung abgeschätzt werden.

Bei den durchgeführten Bruchexperimenten zeigte sich, dass die Faseranzahl, welche je cm Bruchfläche frei wird, stark variiert.

Dies hängt mit Sicherheit einerseits vom Alter der Platte, vom Verwitterungsgrad als auch von der Plattendicke ab.

Während optisch oberflächlich glatte Platten, welche „neu“ auf einem Dachboden als Reservedeckung gelagert worden sind, in einem Bereich von 1.190 – 3.140 F/cm liegen, sind beanspruchte Platten, also Platten welche nach einer dem Verfasser unbekanntem Zeit demontiert und entsorgt worden sind in einem Bereich von 12.000 – 25.400 F/cm.

Benetzt man die Platten mit normalem Wasser, zeigt sich, dass die benetzten Platten deutlich weniger Fasern freisetzen und diese in einem Bereich von 860 – 940 F/cm liegt.

## 2 Umfang und Zweck

Häufig werden asbesthaltige Dach- und Fassadenplatten unsachgemäß demoniert und brechen. An den Bruchkanten werden Asbestfasern unkontrolliert freigesetzt. Das gegenständliche Projekt bringt eine Klärung über das Ausmaß der Faserfreisetzung.

Im Rahmen des gegenständlichen Projektes wird anhand einer orientierenden Literaturrecherche der aktuelle wissenschaftliche Wissensstand erhoben und mittels Versuchsapparatur die tatsächliche Asbestfaserfreisetzung anhand von gängigen Asbestzementprodukten – Dachplatte, Fassadenplatte – ermittelt.

Die Messung der Anzahl und Konzentration an freigesetzten Asbestfasern erfolgt anhand von anerkannten österreichischen, deutschen und internationalen technischen Normenwerken.

## 3 Literaturrecherche

Die der Studie zugrundeliegende Literaturrecherche wurde automationsunterstützt sowohl in englischer als auch deutscher Sprache durchgeführt wobei eine sogenannte „Deep Search Strategie“ angewendet worden ist. Insgesamt wurden mehr als 250.000 Seiten im Internet abgefragt und analysiert.

Die Suche umfasste neben medizinischen Datenbanken wie pubmed, etc. auch juristische Datenbanken, sowie Datenbanken nationaler und internationaler Umweltschutzabteilungen.

## 4 Allgemeines

### 4.1 Zugrundeliegende Normen und Gesetze

Die folgenden relevanten österreichischen Gesetze, technischen Richtlinien, sowie Normen wurden bei der Durchführung der Studie angewendet:

- Grenzwerteverordnung 2011 – GKV 2011, BGBl. II Nr. 429/2011 idgF
- TRGS 519 Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“  
ausgegeben im Jänner 2014 idF vom 02.03.2015
- ÖNORM EN ISO 16000-7 : „Innenraumluftverunreinigungen - Teil 7:  
Probenahmestrategie zur Bestimmung luftgetragener  
Asbestfaserkonzentrationen“  
ausgegeben im Dezember 2007
- VDI 3492: „Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von  
Immissionen - Messen anorganischer faserförmiger Partikel -  
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren“  
ausgegeben im Juni 2013
- VDI 3866, Blatt 5: „Untersuchung von Materialproben auf Asbesthaltigkeit

mittels Rasterelektronenmikroskopie mit energiedispersivem Analysensystem (REM/EDX)“ ausgegeben im Juni 2017

## 4.2 Asbest aus technischer Sicht - allgemeines

Asbest (griechisch "asbestos" = "unauslöschlich") ist die faserige Form der mineralischen Silikate, die zu den gesteinsbildenden Mineralien der Serpentinegruppe und der Amphibolgruppe gehören.

Man unterscheidet zwischen Serpentin-Asbesten und Amphibol-Asbesten. Weißasbest (Chrysotil) ist mit 94 Prozent der früheren Weltproduktion der am häufigsten vorkommende Asbest.

Gemäß Merkblatt M 367 der AUVA wurde Asbest „wegen seiner technisch positiven Eigenschaften zwischen 1950 und 1990 reichlich verwendet. Allein in Österreich wurden jährlich 30 bis 40 Tausend Tonnen Asbest (überwiegend Weißasbest) verarbeitet.

*Hinsichtlich ihrer Verwendung unterscheidet man zwischen Hartasbest- und Weichasbestprodukten. Typische Hartasbestprodukte sind*

- Dach- und Fassadenbeläge,
- Lüftungskanäle,
- Rohrleitungen,
- Fensterbänke und Arbeitsplatten,
- Formstücke wie Blumentröge,
- Fußbodenbeläge,
- Bremsbeläge sowie
- Behälter für Chemikalien“

## 4.3 Asbest aus umwelttechnischer und medizinischer Sicht - allgemeines

Bei mechanischer Beanspruchung kommt es zu einer Auffaserung des Minerals und damit zu immer dünneren Fasern, welche dann lungengängig sind (sogenannte „WHO-Fasern“<sup>1</sup>). Das bedeutet, dass diese Fasern durch die Einatmung direkt in die Lunge gelangen können.

Auf Grund ihrer Beständigkeit und nadelförmigen Gestalt können Asbestfasern, die sich in der Lunge einlagern, nicht mehr abgebaut werden. Zunächst kommt es zu einer lokalen entzündlichen Reaktion mit dem Ziel, die Faser zu beseitigen. Da dies jedoch nicht möglich ist, werden diese Fasern mit Bindegewebe umhüllt. So entsteht ein bindegewebsbildender Prozess mit starker Schrumpfungseigenschaft, die so genannte Lungenfibrose (=

<sup>1</sup> **WHO-Fasern** sind Fasern mit einer Länge > 5 µm, einem Durchmesser < 3 µm und einem Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von > 3:1, kritische Fasergeometrie für die Lungengängigkeit

Berufskrankheit 27a: Asbeststaublungenerkrankung [Asbestose] mit objektiv feststellbarer Leistungsminderung von Atmung oder Kreislauf).

Auf Grund ihrer Form können Asbestfasern auch durch die Lunge bis zum Lungen- und Rippenfell durchdringen und auch dort bindegewebsbildende Prozesse hervorrufen, die so genannten Pleuraplaques. Darüber hinaus können sie bis in die Bauchhöhle vordringen und dort ähnliche Veränderungen am Bauchfell verursachen.

In Folge dieser Veränderungen können sich nach einer Jahrzehnte langen Latenzzeit, in der keine Asbestfaser-Exposition mehr vorhanden war, bösartige Erkrankungen wie Lungenkrebs oder ein Mesotheliom (bösartiger Tumor des Rippenfells) entwickeln. Dies stellt auch die besondere Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern dar.

Wird festgebundener Asbest (also z. B.: Asbestzement) mechanisch beansprucht, so kommt es zur Freisetzung von Fasern, welche aufgrund ihrer Größe lungengängig sind. Diese Fasern sind so zu klassifizieren, als ob sie schwachgebundener Asbest sind.

## 5 Ergebnisse

### 5.1 Ergebnisse der Literaturrecherche

Sowohl die deutsch- als auch die englischsprachige Literatur gibt nur Luftfaserkonzentrationen (Fasern pro Kubikmeter Raumluft, F/m<sup>3</sup>) von Asbestfasern wieder. Dabei werden sowohl produktionsspezifische Faserkonzentrationen, Faserkonzentrationen beim kontrollierten Rückbau und Faserkonzentrationen beim sogenannten unkontrollierten Rückbau untersucht, gemessen und veröffentlicht. Darüber gibt es eine Vielzahl an Studien, welche die Umgebungsluft sowohl innerhalb von kontaminierten Gebäuden, als auch in der Außenluft angeben. Untersuchungen zur absoluten Faserfreisetzung (Fasern pro cm Bruchkante) konnten in der Literatur nicht gefunden werden.

Die tatsächliche Faserkonzentration bezogen auf eine Bruchlänge (z. B.: 1 cm) beim Bruch einer Faserzementplatte, wie sie zum Beispiel beim unsachgemäßen Rückbau von Faserzementplatten von Dächern oder an Fassaden passiert, wurde bis dato nicht näher untersucht. Dies ist insofern interessant, da dies einen in der Praxis sehr häufigen Fall darstellt. Die Gesamtmenge an lungengängigen Fasern ergibt dann das Potential für eine etwaige Gesundheitsgefährdung an. Erst bei Kenntnis der tatsächlichen freigesetzten Fasermenge kann mittels Simulationssoftware eine Ausbreitung abgeschätzt werden.

## 5.2 Aufbau der Versuchsanordnung

Für die in dieser Studie durchgeführten Versuche wurden nur flache Faserplatten verwendet, da aufgrund des Produktionsprozesses davon auszugehen ist, dass sich Welleternitplatten im Bruchverhalten bezüglich Faserfreisetzung analog zu flachen Dach- bzw. Fassadenplatten verhalten.

Da die absolute Anzahl an lungengängigen Fasern erfasst werden sollte (sogenannte WHO-Fasern), wurden die Brüche an „Originalplatten“ (zur Herkunft der Platten siehe 5.3.) in einer geschlossenen Apparatur durchgeführt.

Insgesamt betrug die Kubatur der geschlossenen Versuchsanordnung ca. 6 Liter. Um sicherzustellen, dass es bei etwaigen Zwischenfällen nicht zu einer Kontamination der Umgebung kommen kann, wurden die Versuche in einer temporär aufgebauten Sanierungszone („Schwarzbereich“) mit Unterdruck gemäß TRGS 519 durchgeführt. Der Zutritt erfolgte über ein Schleusensystem. Während der Versuche wurde der Unterdruck ausgeschaltet um keinen Einfluss auf die Versuche auszuüben. Nach Beendigung der Versuche wurde die Sanierungszone gemäß ÖNORM EN ISO 16000-7 und VDI 3492 freigemessen.

## 5.3 Durchführung der Versuche

Für die Durchführung der Versuche wurden Dachplatten bzw. Fassadenplatten, welche nachweislich asbesthaltig waren, verwendet. Die Asbesthaltigkeit wurde durch Untersuchung der Platten gemäß VDI 3866, Blatt 5 mittels Rasterelektronenmikroskopie mit angeschlossenen energiedispersivem System vor Versuchsbeginn festgestellt.

Da die absolute Faseranzahl festgestellt werden sollte, wurde sowohl während des Bruches, als auch danach die gesamte Luft innerhalb der Versuchsapparatur gleichzeitig mit 2 Probenahmeköpfen abgesaugt und gemäß VDI 3492 ausgewertet. Insgesamt wurden je Versuch 150 Liter je Probenahmekopf abgesaugt, gesamt also 300 Liter. Das bedeutet, dass bei einem Rauminhalt der Versuchsapparatur von ca. 6 Liter diese 50-fach abgesaugt worden ist. Zusätzlich wurden die Bruchkanten mit der zweiten Filterapparatur abgesaugt, da diese Fasern lose an der Bruchkante angelagert sind und beim unsachgemäßen Umgang (z.B. Werfen) mit den gebrochenen Platten freigesetzt werden können.

Folgende Platten wurde für die erste Versuchsserie herangezogen:

*Tabelle 1: Verwendete Platten*

<b>Versuchsnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Plattengröße (Breite x Länge x Dicke)</b>
1	Graue Platte, neuwertig	200 x 400 x 4 mm
2	Graue Platte, neuwertig	200 x 400 x 4 mm
3	Graue Platte, neuwertig	200 x 400 x 4 mm
4	Graue Platte, neuwertig	200 x 400 x 4 mm
5	Weißer Platte	200 x 400 x 5 mm
6	Graue Platte, neuwertig	200 x 400 x 4 mm
7	Weißer Platte	200 x 400 x 5 mm
8	Braune Platte	300 x 600 x 5 mm
9	Graue Platte	200 x 400 x 5 mm
10	Graue Platte, neuwertig	200 x 400 x 4 mm
11	Graue Platte, befeuchtet	300 x 600 x 5 mm
12	Graue Platte, befeuchtet	300 x 600 x 5 mm

Bei den Platten 1, 2, 3, 4, 6 und 10 handelt es sich um Platten, welche trocken und „neu“, d.h. ungebraucht und mit intakter Werksbeschichtung, auf einem Dachboden gelagert worden sind, um offenbar als Reservedeckung bei einem Schaden am betreffenden Dach eingesetzt zu werden. Das genaue Alter der Platten ist unbekannt. Die Platten selbst sind unzerstört.

Die übrigen Platten stammen aus einer Absetzmulde in einem Altstoffsammelzentrum, über die Herkunft der Platten ist dem Verfasser nichts bekannt. Aufgrund der Beschaffenheit ist jedoch davon auszugehen, dass diese Platten eine unbekannte Zeit als Dach- bzw. Fassadenplatte im Einsatz waren.

Die Platten für die Versuche 1 - 10 wurden in der Versuchsanlage im trockenen Zustand gebrochen, die Platten für die Versuche 11 und 12 wurden vor dem Brechen an der Oberfläche einseitig mittels normalem Leitungswasser befeuchtet.

Die Auswertung der Filter erfolgte mittels Rasterelektronenmikroskop mit energiedispersivem Analysensystem (REM/EDX) analog VDI 3492 wobei abweichend zur VDI 3492 die Auswertefläche deutlich vergrößert worden ist und 5,3 mm<sup>2</sup> betragen hat.

## 5.4 Ergebnisse

Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse der Versuche 1 – 12 zusammen:

Tabelle 2 bis 4: Ergebnisse

Versuchsnummer	1		2		3		4	
Filternummer	L-01	L-02	L-03	L-04	L-05	L-06	L-07	L-08
gezählte Fasern	117	240	42	462	232	709	83	601
Fasern auf Filter	7.800	16.000	2.800	30.800	15.467	47.267	5.533	40.067
Summe Fasern Bruch	23.800		33.600		62.733		45.600	
Länge Bruchkante cm	20		22		20		21	
<b>Fasern/cm Bruchkante</b>	<b>1.190</b>		<b>1.563</b>		<b>3.137</b>		<b>2.224</b>	

Versuchsnummer	5		6		7		8	
Filternummer	L-09	L-10	L-11	L-12	L-13	L-14	L-15	L-16
gezählte Fasern	3.344	764	276	575	60	3.567	464	2.044
Fasern auf Filter	239.758	50.933	18.400	38.333	4.000	513.432	66.788	294.212
Summe Fasern Bruch	290.692		56.733		517.432		361.000	
Länge Bruchkante cm	20		20		20		30	
<b>Fasern/cm Bruchkante</b>	<b>14.250</b>		<b>2.795</b>		<b>25.364</b>		<b>12.033</b>	

Versuchsnummer	9		10		11		12	
Filternummer	L-17	L-18	L-21	L-22	L-19	L-20	L-23	L-24
gezählte Fasern	1.249	1.218	51	304	65	138	66	126
Fasern auf Filter	179.780	175.318	7.341	43.758	9.356	19.864	9.500	18.136
Summe Fasern Bruch	355.098		51.098		29.220		27.636	
Länge Bruchkante cm	21		31		31		32	
<b>Fasern/cm Bruchkante</b>	<b>17.322</b>		<b>1.675</b>		<b>943</b>		<b>864</b>	

## 6 Diskussion/Schlussfolgerungen

Bei den durchgeführten Experimenten zeigte sich, dass die Faseranzahl beim Bruch stark variiert (siehe Tabelle 5).

Dies hängt mit Sicherheit einerseits vom Alter der Platte, vom Verwitterungsgrad als auch von der Plattendicke ab.

Während optisch oberflächlich glatte Platten, welche „neu“ auf einem Dachboden als Reservedeckung abgelagert worden sind, in einem Bereich von 1.190 – 3.140 F/cm liegen, sind beanspruchte Platten, also Platten welche nach einer dem Verfasser unbekanntem Zeit demontiert und entsorgt worden sind in einem Bereich von 12.000 – 25.400 F/cm.

Benetzt man die Platten mit normalem Wasser, zeigt sich, dass die benetzten Platten deutlich weniger Fasern freisetzen und diese in einem Bereich von 860 und 940 F/cm liegt.

Der jeweils 2. Filter pro Messung, mit dem zusätzlich die Bruchkanten abgesaugt wurden, zeigt eine deutlich höhere Faserbelegung als der 1. Messfilter. Diese Fasern sind lose an der Bruchkante angelagert und werden beim unsachgemäßen Umgang mit den gebrochenen

Platten freigesetzt. Sie tragen somit deutlich zum Faser-Freisetzungspotential beim unsachgemäßen Rückbau von Asbestzementplatten bei.

Tabelle 5: Zusammenfassung der Ergebnisse

Versuchsnummer	Beschreibung	Länge der Bruchkante (cm)	Summe Fasern Bruch (F)	Faserfreisetzung pro cm Bruchkante (F/cm)
1	Graue Platte, neuwertig	20	23.800	1.190
2	Graue Platte, neuwertig	22	33.600	1.563
3	Graue Platte, neuwertig	20	62.733	3.137
4	Graue Platte, neuwertig	21	45.600	2.224
6	Graue Platte, neuwertig	20	56.733	2.795
10	Graue Platte, neuwertig	31	51.098	1.675
5	Weiße Platte	20	290.692	14.250
7	Weiße Platte	30	517.432	25.364
8	Braune Platte	30	361.000	12.033
9	Graue Platte	21	355.098	17.322
11	Graue Platte, befeuchtet	31	29.220	943
12	Graue Platte, befeuchtet	32	27.636	864